



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES
~~"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"~~ NO

San Francisco de Macorís.
20 de febrero de 2021

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 3
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 11/01/2021 HASTA 19/02/2021

Referencia : **Obra:** Rehabilitación Depósito Regulador Vitrificado Stand Pipe
500 M³ El Pescozón (Instalación Entrada, Salida, Rebose,
Desagüe, Salida y By-Pass), Provincia Duarte, Zona III, LOTE
VIII

Contrato: 074/ 2019

Contratista: Ing. Carlixto Capellán Ovalles.

Provincia: Duarte

Anexo : - Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Entrada, Rebose, Desagüe, Salida Y By - Pass)
- Suministro y colocación de válvulas.
- Verja de malla ciclónica.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe la obra se encuentra en proceso de terminación de los registros p/válvulas de \varnothing 8" (inc. Tapa metálica y soporte) según diseño (3.30x2.10x1.80) m y todo el sistema en tubería ad acero de \varnothing 8" para de Entrada, Rebose, Desagüe, Salida Y By - Pass)



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

San Francisco de Macorís.
20 de febrero de 2021

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 3
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 11/01/2021 HASTA 19/02/2021

Referencia : **Obra:** Rehabilitación Depósito Regulador Vitricado Stand Pipe
500 M³ El Pescozón (Instalación Entrada, Salida, Rebose,
Desagüe, Salida y By-Pass), Provincia Duarte, Zona III, LOTE
VIII

Contrato: 074/ 2019

Contratista: Ing. Carlixto Capellán Ovalles.

Provincia: Duarte

Anexo : - Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Entrada, Rebose, Desagüe, Salida Y By - Pass)
- Suministro y colocación de válvulas.
- Verja de malla ciclónica.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe la obra se encuentra en proceso de terminación de los registros p/válvulas de \varnothing 8" (inc. Tapa metálica y soporte) según diseño (3.30x2.10x1.80) m y todo el sistema en tubería ad acero de \varnothing 8" para de Entrada, Rebose, Desagüe, Salida Y By - Pass)

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es la Válvula mariposa de Ø 8" completa (4 unidades) y el registro p/válvulas de ø 8" (inc. tapa metálica y soporte) según diseño (3.30x2.10x1.80) m. (Ejecutado en un 80 % , Faltando la tapa metálica).

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Cesareo Rosario Cruz
Ing. Cesareo Rosario Cruz
Supervisor de Obras



ANEXO: FOTOS

