



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.  
02 de Agosto del 2021

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**REPORTE DE CUB. NO. 1**  
**PERIODO DE EJECUCION DESDE 04/06/2021 HASTA 02/08/2021**

Referencia : **Obra:** Mejoramiento Acueducto Pedernales (Rehabilitación  
Obra de Toma y Colocación Línea Aducción) Lote I ✓  
**Contrato:** 039-2021 ✓  
**Contratista:** Metro Eléctrica S.R.L. ✓  
**Provincia:** Pedernales ✓

Anexos: -Reporte de cubicación No. 1 ✓  
-Fotos

I) **Descripción de la Obra:**

Los trabajos contemplan la Intervención de los siguientes elementos:

- Obra de Toma
- Canaleta
- Desarenador
- Línea de aducción

Limpieza en obra de toma, canal y desarenador, recolocación de un tramo de la línea de aducción en tubería Ø16" acero con sus anclajes. Se contempla también la colocación de un tramo de muro de gavión para proteger el desarenador y la línea de aducción.

- II) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación los trabajos que se encontraban realizando corresponden a la recolocación de un tramo de la Línea de Aducción y la limpieza del Canal y Desarenador.
- III) **Actividades a destacar:** Las actividades más destacadas en son la excavación de material granular con equipo en presencia de agua y la limpieza de material del canal a mano.

Atentamente,

*José Frank Langumas*  
**José Frank Langumas**  
Supervisor Zona VIII

