



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**Santo Domingo, D.N.  
8 de Abril de 2020**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 3  
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DE 14-07-2019 HASTA 15-03-2020***

Referencia : **Obra:** Rehabilitación Acueducto Múltiple Polo- Los Arroyos  
**Contrato:** 107-2017  
**Contratista:** Ing. Gil Pérez  
**Provincia:** Barahona

Anexo : Cubicación no. 3

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de Conducción de Ø6 polietileno con una longitud de 731.30.
- Línea de Distribución de Ø3 polietileno con una longitud de 724.20.
- Construcción de Varios Cruce Tipo Z

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra realizando los trabajos de colocación de dos válvula de desagüe de Ø4 y colocación de tres válvulas de aire de Ø 1'', 150 PSI.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es la colocación de 731.30 m tubería de Ø6 Polietileno (DR-13.5) y la colocación de 724.20 de tubería de Ø3 polietileno (DR-13.5) con su respectivo movimiento de tierra.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

*Lennert Pichardo*  
**Ing. Lennert Pichardo**  
Supervisor de Obras