



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
03 octubre del 2022

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
CUB. NO.2 ✓
PERIODO DE EJECUCION DEL 14/03/2022 AL 10/08/2022 ✓

Referencia : **Obra:** Red de Distribución Cambita Garabito, Barrio la Lagunita ✓
Contrato: 124-2014 ✓
Contratista: Arq. Francisco Mariano Solano Rodriguez. ✓
Provincia: San Cristóbal ✓

Anexo - Reporte de Cubicación No.2 ✓
- Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Este proyecto consiste en la colocación de las redes de distribución en el barrio Las lagunitas, conlleva un movimiento de tierra de 2144.20 m³ de excavación, suministro y colocación de tuberías de 6" PVC (SDR-26 con J/G 65.11 ml, tuberías de 4" PVC (SDR-26) con J/G 416.47 ml y tuberías de 8" PVC (SDR-26 con J/G 789.45 ml, tubería de 10" PVC (SDR-26 1650.23 ml, además de la colocación de una serie de piezas especiales que incluye tee 12x20 PVC C/JG, Tee 6x4 PVC C/JG, codo 4x90 PVC C/JG, juntas dresser, suministro y colocación de válvulas de compuerta 6" H.F Platillada completa, válvulas de compuerta 4" H.F platillada completa, suministro y colocación de válvulas de compuerta de 3" platillada, suministro y colocación de hidrante, corte y sustitución de asfalto, colocación de acometida 40ud, reparación de acometidas 78ud.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Los trabajos ejecutados en esta cubicación fueron:

Suministro e Instalación Equipo de Bombeo, Terminación Caseta de Cloro y Sistema de Cloración, Sistema de Cloración y Electrificación Equipo de Bombeo, Electrificación Deposito Reg. Cap. 700 M3 Cambita, Electrificación y Equipamiento a Pozo No.2 (Nuevo), Red de Distribución La Guama, Corrección de Averías, Suministro y Colocación de Tubería de Ø3" y Ø6" PCV SDR-26 C/J. G., Conexión a Red de Distribución Los Toros, Suministro y Colocación de Tuberías de Ø3" PVC SDR-26 C/J.G., Acometidas Rurales C/Polietileno de Ø 3", Cruce de Alcantarilla en Tubería de Ø4" L=4.88 M (2u).

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Miguel Montero
Supervisor Zona IV



MEMORIA FOTOGRAFICA





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
24 noviembre del 2022

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
CUB. NO.3
PERIODO DE EJECUCION DEL 15/08/2022 AL 10/11/2022

Referencia : **Obra:** Red de Distribución Cambita Garabito, Barrio la Lagunita
Contrato: 124-2014
Contratista: Arq. Francisco Mariano Solano Rodriguez.
Provincia: San Cristóbal

Anexo - Reporte de Cubicación No.3

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Este proyecto consiste en la colocación de las redes de distribución en el barrio Las lagunitas, conlleva un movimiento de tierra de 2144.20 m³ de excavación, suministro y colocación de tuberías de 6" PVC (SDR-26 con J/G 65.11 ml, tuberías de 4" PVC (SDR-26) con J/G 416.47 ml y tuberías de 8" PVC (SDR-26 con J/G 789.45 ml, tubería de 10" PVC (SDR-26 1650.23 ml, además de la colocación de una serie de piezas especiales que incluye tee 12x20 PVC C/JG, Tee 6x4 PVC C/JG, codo 4x90 PVC C/JG, juntas dresser, suministro y colocación de válvulas de compuerta 6" H.F Platillada completa, válvulas de compuerta 4" H.F platillada completa, suministro y colocación de válvulas de compuerta de 3" platillada, suministro y colocación de hidrante, corte y sustitución de asfalto, colocación de acometida 40ud, reparación de acometidas 78ud.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Los trabajos ejecutados en esta cubicación fueron:

Suministro y Colocación 3.86 u Válvulas Reguladora de Presión de Ø3" Marca Bermand, Cuerpo en Hierro, Conexión Platillada Piloto Sensor Ajustable, 150 PSI (Cubicar C/Factura).

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Miguel Montero
Supervisor de Obras

