



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
17 de enero del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2
PERIODO DE EJECUCION DESDE 10/09/2022 HASTA 17/01/23

Referencia : **Obra:** Construcción Depósito Regulador 2,000 m³, H.A. Superficial Circular Acueducto Pedernales ✓
Contrato: 052-2021 ✓
Contratista: Amarante - Camilo & Asociados, S.R.L. ✓
Provincia: Pedernales ✓

Anexos : -Reporte de cubicación no. 2 ✓
-Fotos

I) **Descripción de la Obra:** La obra consiste en la construcción de un Depósito Regulador Superficial de Hormigón Armado, con capacidad de 2,000 m³ en el municipio de Pedernales.


Los trabajos consisten en realizar las siguientes actividades:

- Movimiento de tierra del área de construcción del Depósito (excavación, relleno y bote).
- Construcción de zapatas, losas de fondo y de techo, muros, vigas y columnas con hormigón armado fç 280 kg/cm²
- Colocación de tuberías de entrada, salida, desagüe y rebose en diámetro Ø12" Acero.

II) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación los trabajos realizados consisten en el vaciado de los muros perimetrales y columnas.

III) **Actividades a destacar:** La actividad más destacadas en esta cubicación no. 2 corresponde a 141.95 m³ Muros circular 0.35mts-2.98 QQ/m³ perimetral.

Atentamente,


José Frank Langumas
Supervisor Zona VIII



**MEMORIA FOTOGRAFICA CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR
2,000 M3, H.A. SUPERFICIAL, CIRCULAR ACUEDUCTO PEDERNALES,
PROVINCIA PEDERNALES.**

