



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, D.N.  
5 de agosto del 2020

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**REPORTE DE CUB. NO. 3**  
**PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 18/02/2020 HASTA 30/06/2020**

Referencia : **Obra:** Reconstrucción Cruce De Rio Nigua De Línea De Impulsión  
Ø20" Acero (SCH-20) Campo De Pozo Acueducto De Haina, Lote IV  
**Contrato:** 045/2019  
**Contratista:** Cesar Vicente Calcaño Quiñonez  
**Provincia:** San Cristóbal

Anexo : - Reporte de Cubicación No.3

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- La Construcción de Cruce de Rio Nigua en tubería Ø20" Acero (D/Reg. Valv. 20" Exist. H/Tub.20 Exist.)
- La demolición y Reconstrucción de Muro de Gaviones
- Colocación de tuberías aproximadamente de Ø20" SCH-20, con algunos codos 20"X45 Acero SCH-20
- La Construcción de Anclajes
- Colocación de Válvulas de Aire Combinada y de Desague

**II) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Hasta el momento se ha colocado 100ml de tubería de Ø20" Acero Sch-20 S/Costura Con Recubrimiento Anticorrosivo y 3 ud de Codo 20"x45° Acero Sch-20 S/Costura Con Recubrimiento Anticorrosivo, además se ha colocado 100.8 m<sup>3</sup> de Hormigón Armado P/Anclaje Tubería Y Dentellones C/5m (Inc. Excavación Y Encofrado Dentellones) (F'c=210 Kg/Cm<sup>2</sup> Industrial, Acero Ø1/2"@0.15).

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

*Willys F. Sanchez*  
**Ing. Willys F Sánchez**  
Supervisor de Obras



81