



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, D.N.
18 de Noviembre de 2019

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 6 (FINAL)
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 29/10/16 A 29/11/16***

Referencia : **Obra:** Rehabilitación Acueducto El Limón-Jimaní
Contrato: 002-2014
Contratista: G.A. Constructora S.R.L.
Provincia: Independencia

Anexo : - Reporte de Cubicación No. 6 (Final)

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Caminos de accesos al Pozo y los Depósitos Reguladores (existente y a construir)
- Rehabilitación de pozo existente, electrificación y equipamiento del nuevo pozo.
- Construcción de Depósito Regulador de Hormigón Armado Superficial con capacidad de 200 m³ y rehabilitación del Depósito existente.
- Colocación de las Líneas de Impulsión en tubería Ø8" Acero y Línea Matriz en tubería Ø8" PVC (SDR-26)
- Rehabilitación y ampliación de las Redes de Distribución, incluyendo acometidas rurales e hidrante.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra en un 100% ejecutado.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe se realiza la cubicación de Suministro e Instalación tanque de cloro de 150 libras (lleno), incluye transporte (2 unidades). También facturas de Interconexión con Edesur y pago de sereno.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

CRISTIAN PINALES
Ing. Cristian Pinales
Supervisor de Obras

